

Bulletin 2/2024

zur Serienausschreibung ADAC Tourenwagen Junior Cup

DMSB Gen.-Nr. 287/24, genehmigt am 03.05.2024

Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen  
(Änderungen/Ergänzungen sind *kursiv* gedruckt)

**Teil 2 Technisches Reglement**

**2. Besondere technische Bestimmungen**

**2.2 Motor**

„...“

Die zwei Kühlwasserthermostate, die sich im Thermostatgehäuse am Zylinderkopf (auf der Seite der Schwungscheibe/Kupplung) befinden, können optional, ~~aber nur~~ *einzel*n oder paarweise, entfernt werden (siehe Art. 331 Homologationsblatt).


*Der Kühlerlüfter kann*

*a) im Dauerbetrieb angeschlossen werden.*

*b) im eingebauten Zustand stillgelegt werden (= die Stromversorgung an der Steckverbindung unterbrochen werden).*

*c) inkl. Lüfterring (ISO 121 207 P) ersatzlos aus dem Fahrzeug entfernt werden.“*

DMSB-genehmigt am 20.09.2024

  
Christoph Ihm  
Koordination Technik